

Paraplyvagnar med justerbart ryggstöd



Akta Graco
U'Go



Koelstra
Simba



Babytravel
Sulky Bombay



Brio/Carena
Lie Back lux



Maclaren
Quest Sport



Chicco
Lite Way



2Me by Riko
5 L Bergen

Pris (kronor)	1 495	1 595	899	995	2 895	1 499	899
Konsumentkontakt	gracobaby.se	koelstra.com	babyproffsen.se	brio.se	maclaren.com	babydan.com	scandinavianbabyalliance.se

Produktinformation

Antal ingrepp för att bromsa båda hjulen bak	1	1	1	2	1	1	1
Vikt (kg)	8,53	6,62	8,07	8,9	6,1	7,77	8,12
Bredd mellan hjul (cm)	49	46	48	49	45	49	47
Mått ihopfälld (bredd/djup/höjd) (cm)	26/109/32	26/105/27	27/105/29	29/115/33	25/103/24	30/114/27	30/118/32
Körhöjd på handtag (cm)	100	103	103	100	100	108	106
Lastutrymme (bredd/djup/höjd) (cm)	26/42/10	27/32/11	27/39/10	29/20/7	29/30/10	30/10/35	27/32/12
Högsta tillåtna lastvikt (kg)	5	2	3	2	2	3	4

Några utvalda testresultat

Risk att fastna med finger	Nej	Ja, både i suflettspännet och på ryggfällningen.	Ja, både i suflettspännet och på ryggfällningen.	Ja, vid sidan av sitsen.	Nej	Nej	Ja, i suflettspännet.
Stabilitet	Godkänd	Godkänd	Godkänd	Godkänd	Godkänd	Godkänd	Godkänd
Utmattningsprov (312,5 km på ojämn yta)	Godkänd	Godkänd	Underkänd	Underkänd	Underkänd	Underkänd med grav anmärkning	Underkänd med grav anmärkning
Slitstyrka handtag (omväxlande lyft och tryck)	Godkänd	Underkänd	Icke genomförbar	Icke genomförbar	Icke genomförbar	Icke genomförbar	Icke genomförbar
Låsningmekanism	Godkänd	Icke genomförbar	Icke genomförbar	Icke genomförbar	Icke genomförbar	Icke genomförbar	Icke genomförbar
Hållfasthet (krockprov)	Godkänd	Icke genomförbar	Icke genomförbar	Icke genomförbar	Icke genomförbar	Icke genomförbar	Icke genomförbar
Ryckprov handtag	Godkänd	Icke genomförbar	Icke genomförbar	Icke genomförbar	Icke genomförbar	Icke genomförbar	Icke genomförbar

Kommentar

Klärar alla tester utan anmärkning. Bäst i test.

Vänster handtag gick av under testet. Risk att fastna med fingret på två ställen.

Nitar på stag för ryggen gick sönder under utmattningsprovet. Risk att fastna med finger på två ställen.

Nitar på stag bak på vagnen gick sönder under utmattningsprovet – staget lossnade. Risk att fastna med finger på ett ställe.

Nitar på stag för sitsen gick sönder under utmattningsprovet.

Framhjulsfästningen gick av på båda hjulen under utmattningsprovet med fara för barnet.

Chassit gick sönder och fällde ihop under utmattningsprovet med fara för barnet. Risk att fastna med finger på ett ställe.