

Dramaten

Shoppingvagnar under 1000 kr



Rolser
RG

Cavalet
Ergo

Rusta
Shoppingvagn

Airbox
AS6

Epic
CityXshopper Ergo

Andersen
Scala Plus

IKEA
Radarbulle

Reisenthel
Trolley M

Konsumentkontakt	rolser.nu	cavalet.se	rusta.se	clasohlson.se	travelinnovation.se	andersen-shopper.de	ikea.se	reisenthel.com
Cirkapris (kr)	1 000	700	200	380	700	1 000	250	1 000

PRODUKTFAKTA

Vikt (kg)	2,2	2,0	1,7	1,9	2,1	1,9	1,5	1,7
Handtagets höjd (cm)	104	97	95	95	94	103	102 alt. 87	98 alt. 88
Bredd mellan hjulen (cm)	39	36	36	37	39	40	32	34
Volym (tillverkarens information) (liter)	43	40	33	40	40	36	38	43
Fickor, fack och hållare	En ficka på utsidan och två på insidan.	Tre fickor på utsidan.	Fyra fickor på utsidan.	En ficka på utsidan.	En ficka på utsidan samt en för paraply.	En ficka på insidan. Hållare för t ex backar på ramen.	En nätficka på insidan.	En ficka på utsidan.

RESULTAT OCH NOTERINGAR FRÅN TESTET

Utrymme/ lastkapacitet (klarade förbestämd last; ja/ nej) *	Mycket bra (ja)	Bra (ja)	Begränsad (nej)	Bra (ja)	Begränsad (nej)	Begränsad (nej)	Begränsad (nej)	Begränsad (nej)
Lastning av varor	Höga väggar gör lastningen svår men luckan håller öppet bra.	Luckan svår att hålla öppen vilket gör lastningen svår.	Säckliknande behållare försvårar lastningen, men luckan håller öppet bra.	Stabila sidor och botten men luckan är svår att hålla öppen.	Stabila sidor och botten men luckan är svår att hålla öppen.	Luckan håller öppet bra vid lastning.	Säckliknande behållare som försvårar lastningen.	Lastutrymmets utformning gör att alla varor kläms ihop.
Köregenskaper, lyfta i trappor	Högt handtag och hög placering av behållaren ger sämre balans, speciellt för kortare personer. Svår att lyfta.	Känns tung på grund av dålig balans.	Svårare att luta till dragläge men stabil och enkel att dra.	Svårare att luta till dragläge. Tendens att tippa åt sidan med last.	Extra handtag vid basen som förenklar lyft av vagnen.	Svårare att luta till dragläge men stabil och enkel att dra.	Säcken tenderar att glida av i sidled. Enkel att bära i trappor tack vare teleskophandtag.	Instabil på ojämnt underlag på grund av små hjul och begränsad frigång. Enkel att bära i trappor.
Skador efter 25 km hinderbana och 5 000 lyft med last av 12 kg	Inga	Inga	Inga	Inga	Lösa skruvar. Hjulen något svårullade.	Hål i botten på grund av nötning. Plast runt handtaget löst.	Handtaget skadat och hjulen något svårullade.	Slitage på handtag och stängen böjd.
Resultat från regntest	Endast lite vatteninträngning i huvudutrymmet via toppen.	Endast lite vatteninträngning i huvudutrymmet.	Vatteninträngning i huvudutrymmet via toppen och sömmar i främre ficka.	Kraftig vatteninträngning i huvudutrymmet.	Vatteninträngning i huvudutrymmet via toppen och sömmar i botten.	Vatteninträngning i huvudutrymmet via sömmar på baksidan.	Vatteninträngning via sömmarna på baksidan.	Slitage på handtag och stängen böjd. Kraftig vatteninträngning i huvudutrymmet.
Bedömning av konstruktionskvalitet	Bra	Skarpa kanter i plasten på handtaget. Handtaget något löst.	Hjulen kränger något.	Skarpa kanter i plasten på handtaget.	Bra kvalitet på behållaren men skarpa kanter i plasten på handtaget.	Ranglig ram. Dålig kvalitet på sömmar. Skarpa kanter i plasten på handtaget.	Enkel och svag vagn med ranglig ram och dålig kvalitet på sömmarna.	Bra kvalitet på behållaren men ranglig och vinglig känsla i ledstängen.
Dra vagnen med 12 kg last (betyg 1-10)	6,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	6,0	6,0

DELBETYG 1-10 DÄR 10 ÄR BÄST (VIKT I TOTALBETYGET INOM PARENTES)

Hanterbarhet (35%)	7,6	8,1	8,0	8,0	8,2	8,0	5,8	6,0
Kvalitet och uthållighet (35%)	9,6	8,3	9,4	8,6	7,5	6,0	7,1	8,2
Konstruktion och detaljer (15%)	9,2	7,5	6,9	8,5	8,5	8,0	7,1	7,6
Vattentäthet (15%)	6,0	8,0	6,0	4,0	6,0	8,0	8,0	4,0
TOTALBETYG 1-10 DÄR 10 ÄR BÄST	8,3	8,1	8,0	7,7	7,7	7,3	6,8	6,7

Kommentar	Bäst i test	Mycket lastutrymme, bra vattentäthet och uthållig konstruktion. Känns tung att dra på grund av obalans i konstruktionen.	Enkel, liten och nätt med relativt bra lastutrymme. Uthållig konstruktion men något vingliga hjul. Låcker in vatten.	Mycket lastutrymme. Uthållig konstruktion men tendens att tippa åt sidan med last. Låcker in mycket vatten.	Enkel att packa och dra men något sämre uthållighet i konstruktionen.	Stabil och enkel att dra. Sämre uthållighet i konstruktionen. Hållare som underlättar transport av backar och dylikt.	Tendens att tippa framåt med last. Säcken tenderar att glida av i sidled. Ranglig ram och sämre uthållighet i konstruktionen. Låcker in vatten.	Varorna trycks ihop. Tendens att tippa framåt. Små hjul och låg frigång försvårar användning på ojämnt underlag. Låcker in vatten.
------------------	--------------------	---	---	--	--	--	--	---